



#II - - -	取 付	機器
型式	盤面	盤内
G-7516-1	電流計(A)	リレー(X)
	電圧計(V)	タイマ(T)
	表示灯(PL)	配線用遮断器(MCB)
	操作スイッチ(CS)	漏電遮断器(ELB)
	押釦スイッチ(PB)	操作用変圧器(TR)
		電磁接触器(MS)
		計器用変流器(CT)
		整流器(S)
	※最大取付個数:38個+メータ2個	ヒューズ(F)
	表示灯(PL)	リレー(X)
G-7516-5	操作スイッチ(CS)	タイマ(T)
	押釦スイッチ(PB)	配線用遮断器(MCB)
	ブザー(BZ)	漏電遮断器(ELB)
		操作用変圧器(TR)
		電磁開閉器(MC)
		電磁接触器(MS)
		直流電源装置(PSU)
		ヒューズ(F)
		シーケンサ(PLC)
	※最大取付個数:94個	避雷器(AR)
G-7516-3	電流計(A)	リレー(X)
	電圧計(V)	タイマ(T)
	表示灯(PL)	配線用遮断器(MCB)
	操作スイッチ(CS)	漏電遮断器(ELB)
	押釦スイッチ(PB)	操作用変圧器(TR)
		電磁開閉器(MC)
		電磁接触器(MS)
		計器用変流器(CT)
	※最大取付個数:38個+メータ2個	ヒューズ(F)
G-7516-4	電流計(A)	配線用遮断器(MCB)
	電圧計(V)	漏電遮断器(ELB)
	表示灯(PL)	電磁開閉器(MC)
	操作スイッチ(CS)	電磁接触器(MS)
	押釦スイッチ(PB)	計器用変流器(CT)
		ヒューズ(F)
	※最大取付個数:38個+メータ2個	
	1	